

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ НСО
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Виктория»
Ю.А. Гужов
«10.08.2025» 2025 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

**ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ**

**Наименование объекта: здание Государственного автономного
учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Виктория»**

**Адрес объекта: Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул.
Фабричная, 6а**

2025

Опись комплектации документации для паспорта доступности ОСИ:

ГАУ НСО «Центр «Виктория»

№ п/п	Наименование	Кол-во экземпляров, штук	Примечание
1.	Паспорт доступности ОСИ	2	4 л.
2.	Анкета к паспорту доступности ОСИ	2	4 л.
3.	АКТ обследования к паспорту доступности ОСИ	2	6 л.
4.	Приложения (1-7) к АКТУ обследования	2	86 л.
5.	План объекта	2	8 л.
6.	План мероприятий «дорожная карта»	2	7 л.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - услуги)

**Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»

1.2. Адрес объекта: Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее 2-х этажное здание – 1084 м2.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да

1.4. Год постройки здания – 1936 год, последнего капитального ремонта – не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального –

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*

1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская область, 630040, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство труда и социального развития Новосибирской области (630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6).

1.12. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - 156 чел./год, полустационар – 80 чел/год.

1.13. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): деятельность в области социальной защиты населения.

Дополнительная информация: оказание комплексной помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию и жестокому обращению, и членам их семей; оказание комплексной помощи несовершеннолетним, ранее употреблявшим наркотические, психотропные вещества и страдающим алкогольной зависимостью, прошедшим лечение от зависимости; предоставление социальных услуг при временном круглосуточном проживании детям оказавшимся без попечения родителей или иных

законных представителей; предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания детям, испытывающим трудности в социальной адаптации.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка транспорта «Колыванская»; автобус 8,9,13,21,28,36,54,125,525; троллейбус 13; маршрутное такси 30; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м, (путь движения для МГН)

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ВНД-В

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)
7	Путь движения от остановки	ДУ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: **Объект признан недоступным для всех категорий инвалидов.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия. Путь (пути) движения на территории: капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования.
2	Вход (входы) в здание	Лестница (наружная) (вход (1): капитальный ремонт. Пандус (наружный): капитальный ремонт, организационные мероприятия. Дверь (входная в здание): текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования. Тамбур: организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Коридоры (вестибюли, холлы): Текущий ремонт Лестница: Текущий ремонт, приобретение оборудования Дверь: Капитальный ремонт. Пути эвакуации: Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кабинеты и помещения: Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Туалетная комната: Капитальный ремонт, приобретение оборудования Душевые: Капитальный ремонт, приобретение оборудования
6	Система информации на объекте	Визуальные средства: приобретение

	(на всех зонах)	оборудования Акустические средства: текущий ремонт Тактильные средства: текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия
7	Путь движения от остановки	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в соответствии с Планом мероприятий «дорожная карта» Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для категорий инвалидов К,С (при дополнительном сопровождении персонала, ответственных сотрудников), полная доступность для инвалидов категорий О,Г,У.

Размещение информации возможно на Карте доступности Новосибирской области:
- Карта доступности - <https://zhit-vmeste.ru/map/>;

Председатель комиссии:

Владимирова И.В. _____

Члены комиссии:

Артамонов Е.Н. _____

Васильева А.И. _____

Рерих Е.Р. _____

Тафинцева Е.Н. _____

Представитель общественной организации инвалидов
Исполнительный директор Новосибирской
региональной общественной организации
инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист» -
Львуткина Ю.Э. _____



АНКЕТА

**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1**

**Государственного автономного учреждения Новосибирской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»

1.2. Адрес объекта: Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее 2-х этажное здание – 1084 м².

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да

1.4. Год постройки здания – 1936 год, последнего капитального ремонта – не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального –

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*

1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство труда и социального развития Новосибирской области (630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6).

1.12. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - 156 чел./год, полустационар – 80 чел/год.

1.13. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): деятельность в области социальной защиты населения.

Дополнительная информация: оказание комплексной помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию и жестокому обращению, и членам их семей; оказание комплексной помощи несовершеннолетним, ранее употреблявшим наркотические, психотропные вещества и страдающим алкогольной зависимостью, прошедшим лечение от зависимости; предоставление социальных услуг при временном круглосуточном проживании детям оказавшимся без попечения родителей или иных законных

представителей; предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания детям, испытывающим трудности в социальной адаптации.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка транспорта «Колыванская»; автобус 8,9,13,21,28,36,54,125,525; троллейбус 13; маршрутное такси 30; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м, (путь движения для МГН)

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)
7	Путь движения от остановки	ДУ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: **Объект признан недоступным для всех категорий инвалидов.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия. Путь (пути) движения на территории: капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования.
2	Вход (входы) в здание	Лестница (наружная) (вход (1): капитальный ремонт. Пандус (наружный): капитальный ремонт, организационные мероприятия. Дверь (входная в здание): текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования. Тамбур: организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Коридоры (вестибюли, холлы): Текущий ремонт Лестница: Текущий ремонт, приобретение оборудования Дверь: Капитальный ремонт. Пути эвакуации: Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кабинеты и помещения: Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Туалетная комната: Капитальный ремонт, приобретение оборудования Душевые: Капитальный ремонт, приобретение оборудования
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальные средства: приобретение оборудования Акустические средства: текущий

		ремонт Тактильные средства: текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия
7	Путь движения от остановки	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в соответствии с Планом мероприятий «дорожная карта» Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для категорий инвалидов К,С (при дополнительном сопровождении персонала, ответственных сотрудников), полная доступность для инвалидов категорий О,Г,У.

Размещение информации возможно на Карте доступности Новосибирской области:
- Карта доступности - <https://zhit-vmeste.ru/map/>

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 1
Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»»



1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»
- 1.2. Адрес объекта: Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а
- 1.3. Сведения о размещении объекта
 - отдельно стоящее 2-х этажное здание – 1084 м².
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да
- 1.4. Год постройки здания – 1936 год, последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального –
- 1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*.
- 1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения): Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.
- 1.10. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Наименование и адрес вышестоящей организации: министерство труда и социального развития Новосибирской области (630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6).
- 1.12. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - стационарное обслуживание – 156 чел./год, полустационар – 80 чел./год.
- 1.13. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): деятельность в области социальной защиты населения.

Дополнительная информация: оказание комплексной помощи несовершеннолетним, ранее употреблявшим наркотические, психотропные вещества и членам их семей; оказание комплексной помощи несовершеннолетним, подвергшимся насилию и жестокому обращению, страдающим алкогольной зависимостью, прошедшим лечение от зависимости; предоставление социальных услуг при временном круглосуточном проживании детям оказавшимся без попечения родителей или иных законных представителей; предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания детям, испытывающим трудности в социальной адаптации.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановка транспорта «Колыванская»; автобус 8,9,13,21,28,36,54,125,525; троллейбус 13; маршрутное такси 30; наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м, (путь движения для МГН)

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)
7	Путь движения от остановки	ДУ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: **Объект признан недоступным для всех категорий инвалидов.**

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия. Путь (пути) движения на территории: капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования.
2	Вход (входы) в здание	Лестница (наружная) (вход (1): капитальный ремонт. Пандус (наружный): капитальный ремонт, организационные мероприятия. Дверь (входная в здание): текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования. Тамбур: организационные мероприятия.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Коридоры (вестибюли, холлы): Текущий ремонт Лестница: Текущий ремонт, приобретение оборудования Дверь: Капитальный ремонт. Пути эвакуации: Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Кабинеты и помещения: Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Туалетная комната: Капитальный ремонт, приобретение оборудования Душевые: Капитальный ремонт, приобретение оборудования
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Визуальные средства: приобретение оборудования Акустические средства: текущий ремонт Тактильные средства: текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия
7	Путь движения от остановки	Организационные мероприятия

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в соответствии с Планом мероприятий «дорожная карта» Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для категорий инвалидов К,С (при дополнительном сопровождении персонала, ответственных сотрудников), полная доступность для инвалидов категорий О,Г,У.

Размещение информации возможно на Карте доступности Новосибирской области:
- Карта доступности - <https://zhit-vmeste.ru/map/>;

Председатель комиссии:

Владимирова И.В. _____

Члены комиссии:

Артамонов Е.Н. _____

Васильева А.И. _____

Рерих Е.Р. _____

Тафинцева Е.Н. _____

Представитель общественной организации инвалидов
Исполнительный директор Новосибирской
региональной общественной организации
инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «Финнист» -
Львутьина Ю.Э. _____



1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия	Норматив	Фактическ ая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей (вне территории)							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	Не требуется	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2020
Парковка для посетителей (на территории) регулируется службой безопасности							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	20 (вход 1), 40 (вход 2)	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2020


Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	1	К, О	П.5.2.1. СП 59.13330.2020
Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	-	наличие	К	П.5.2.4. СП 59.13330.2020
Обозначение места для парковки знаком, принятым в международнои практике		-	наличие	К	П.5.2.1. СП 59.13330.2020
Путь к главному (специализированному) входу в здание					
- ширина полосы движения	м	2,0	более 2,0	К	П.5.1.7. СП 59.13330.2020
- при наличии площадок для развязки ИК (карманов)		Допустимо 1,2			
					

						
-указатели направления движения		отсутствуют	отсутствуют	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020
- высота бордюра	м	не менее 0,05	отсутствует	С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
Съезды с тротуаров: уклон		1:20 (50 %)	Не требуется			5.1.8 СП 59.13330.2020
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка;	см	80 50-60	Не требуется	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2020
Покрытие проезжей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов		Из твердых материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему		К, О, С		5.1.11 СП 59.13330.2020

Калитка входа на территорию	М	0,9	0,92	К,О		6.2.4. СИ 59.13330.2020
Система двусторонней связи (домофон)						6.4.2,8.1.7 СИ 59.13330.2020

Кнопка вызова персонала	М	0,85-1,1	0,86	К,О		6.4.2.8.1.7 СП 59.13330.2020
Пешеходные тротуары вокруг здания, игровые зоны						



						
- ширина полосы движения	м	2,0	более 2,0	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2020
- при наличии площадок для развязки ИК (карманов)		Допустимо 1,2				
- указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О, Г		П.5.1.3. СП 59.13330.2020
- высота бордюра	м	не менее 0,05	0,08	К, О, С		П.5.1.9. СП 59.13330.2020
Съезды с тротуаров: уклон		1:20 (50 %)	отсутствует			5.1.8 СП 59.13330.2020
Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	отсутствует	С		П.5.1.10. СП 59.13330.2020

Покрытие прохожей части пешеходных дорожек, тротуаров, съездов		Из твердых материалов, ровное, не создающее вибрацию при движении по нему	На подходах к доступном у входу в здание имеются бордюры, земляное покрытие		5.1.11 СП 59.13330.2020
Покрытие площадок	искусственные ударопоглощающие материалы (из переработанной резины или синтетических материалов с учетом использования кресел-колясок детьми с ОЖД)	Земляное, травяное покрытие	К		4.18. ГОСТ Р ГОСТ 34995-2023



Условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по площадке, включая подход к игровому оборудованию		Должны быть маршруты доступа к каждому виду оборудования	Травяное покрытие рыхлое, не позволяет передвигать вся беспрепятственно по территории и площадки	К,О		4.2.2, 4.2.3. ГОСТ Р 34995-2023
--	--	---	---	------------	--	--



	Маршрут доступа		должен соединять все точки входов и выходов оборудования	Не обеспечивается	К,О,С		П.4.8. ГОСТ Р 34995-2023
	Места отдыха		наличие мест отдыха с подлокотниками и спинкой	наличие	К,О		П.4.2.2.ГОСТ Р 34995-2023

						П.4.2.2.ГОСТ Р 34995-2023
Тактильно контрастные указатели, а также предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек или стволов деревьев на покрытии универсальных игровых площадок и путях передвижения	наличие	отсутствие	С			П.4.2.2.ГОСТ Р 34995-2023
Информационное обеспечение	наличие стендов, содержащих информацию о площадке для детей с ОЖД. в том числе с ограничениями по зрению	отсутствие	все			П.4.2.2.ГОСТ Р 34995-2023

№ п/п	Наименование функции объекта	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
0	планировочное	нет	№ фото	Содержание	Содержание	Виды работ
элемент	а					

1.1	Вход (входы) на территорию	есть		Вход на территорию ограничен ограждением (забором). На территории действует пропускная система через систему двусторонней связи, а для проезда автомобилей – дистанционное автоматическое открытие ворот.	К,О,С	Выполнять регламент по сопровождению инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения ответственными сотрудниками	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории			Отсутствует система средств информационной поддержки и навигации на путях движения, доступных для МПН (несоответствие п. 5.1.3 СП 59.13330.2020).	К,О,С,Г, У	На путях движения (по всей территории), установить информационные указатели (таблички о путях движения) к центральному доступному входу, в соответствии с ГОСТ Р 56305-2018, ГОСТ Р 52131-2019), а также другим объектам учреждения (в едином дизайне и стиле, шрифт крупный, контрастный, без засечек, размер шрифта от 7,5 см).	Организационные мероприятия

На прилегающей территории к объекту в зоне игровой площадки отсутствуют маршруты доступа к каждому виду оборудования. Травяное покрытие рыхлое, не позволяет передвигаться беспрепятственно по территории площадки. Вход-выход на игровую площадку не является легкодоступным для детей с ОЖД. Отсутствуют условия для беспрепятственного, безопасного передвижения по универсальной игровой площадке, с соблюдением требований к уклонам, с учетом перепадов высот (нет возможности попасть в беседки для детей, передвигающихся на инвалидных колясках, так как имеется перепад высот, не оснащенный съездами). Несоответствие п. 4.2.2, 4.2.3., 4.4. ГОСТ Р 34995-2023. Маршрут доступа не соединяет все точки входов и выходов оборудования. Несоответствие п. 4.8. ГОСТ Р 34995-2023 На прилегающей территории имеются скамьи для отдыха, не оснащенные опорой для спины, подлокотниками	К, О, С	Приведение детской игровой площадки в соответствие с нормативными требованиями (реконструкция игровой площадки путем изменения планировки, состава оборудования и покрытия): игровая поверхность и оборудование игровых площадок должны обеспечивать условия для совместной игры детей с ОЖД и без них; покрытие площадки должно иметь безопасное синтетическое или резиновое ударопоглощающее покрытие; вход-выход на площадку должен быть легкодоступным для детей с ОЖД, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках (наличие съездов); маршруты движения по площадке должны иметь доступ как минимум к каждому виду оборудования; иметь стенды, таблички с информацией в соответствии с ГОСТ 34614.1 и ГОСТ 34614.7; наличие мест отдыха с подлокотниками и спинкой (как в игровой зоне, так и на всей прилегающей территории к зданию); наличие игровых поверхностей различного уровня, позволяющих играть ребенку, сидящему в кресле-коляске или передвигающемуся с помощью дополнительных опор	Капитальный ремонт
Текущий ремонт, приобретение оборудования			

					(Несоответствие п. 5.3.1 СП 59.13330.2020)		
1.3	Лестница (наружная) (на территории)	нет					
1.4	Пандус (наружный)	нет					
1.5	Парковка для МГН	есть			соответствует		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение МГН по участку (территории) к зданию	К, С, О, Г, У	Обеспечить беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение МГН по участку (прилегающей территории), в соответствии с требованиями СП 59.13330 2020.	

* указывается:
 КР- капитальный ремонт;
 ТР- текущий ремонт;
 ОР- организационные решения;
 ТСР- Индивидуальное решение с ТСР

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У), ДУ (К,С)			<u>Вход (входы) на территорию:</u> Текущий ремонт, организационные мероприятия. <u>Путь (пути) движения на территории:</u> капитальный/текущий ремонт, приобретение оборудования.

*указывается: ДЧ-В – доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне:

Вход (выходы) на территорию: Выполнить регламент по сопровождению инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения ответственными сотрудниками

Разместить систему двусторонней связи в месте с учетом доступа к ней инвалидов, передвигающихся на колясках (понизить, разместить не в углу).


Путь (пути) движения на территории: На путях движения (по всей территории), установить информационные указатели (таблички о путях движения) к центральному доступному входу, в соответствии с ГОСТ Р 56305-2018, ГОСТ Р 52131-2019), а также другим объектам учреждения (в едином дизайне и стиле, шрифт крупный, контрастный, без засечек, размер шрифта от 7,5 см).

Приведение детской игровой площадки в соответствие с нормативными требованиями (реконструкция игровой площадки путем изменения планировки, состава оборудования и покрытия): игровая поверхность и оборудование площадок должны обеспечивать условия для совместной игры детей с ОЖД и без них; покрытие площадки должно иметь безопасное синтетическое или резиновое ударопоглощающее покрытие; вход-выход на площадку должен быть легкодоступным для детей с ОЖД, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках (наличие съездов); маршруты движения по площадке должны иметь доступ как минимум к каждому виду оборудования; иметь стелды, таблички с информацией в соответствии с ГОСТ 34614.1 и ГОСТ 34614.7; наличие мест отдыха с подлокотниками и спинкой; наличие игровых поверхностей различного уровня, позволяющих играть ребенку, сидящему в кресле-коляске или передвигающемуся с помощью дополнительных опор.

Установка на прилегающей территории мест для отдыха, с опорой для спины, подлокотниками.

**І Результаты обследования:
2. Входов (входа) в здание**

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия	Установленн ый норматив доступности	Фактическая величина	Доступнос ть для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1		3	4	5	6	7	8
Вход (1)							
Крыльцо / входная площадка							
	Габариты площадки: ширина Х глубина	М	2,2х2,2	соответствует	К		П.6.1.4. СП 59.13330.2020
	Поручни (ограждение)		наличие	отсутствуют	К,О,С,У		П.6.1.13 СП 59.13330.2020
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.3 СП 59.13330.2020
	Навес		наличие	отсутствует	Все категории		П. 6.1.3 СП 59.13330.2020
	Лестница к входной площадке		наличие	наличие	О,С,У		
	Предупреждающие тактильно-контрастные	М	глубина 0,5 - 0,6,	отсутствие	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020

указатели		на расстоянии 0,3 от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней перед внешней лестницей				
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	отсутствие	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствие	С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствует	О,С		П. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон		наличие	отсутствие	О, С		П. 5.1.14 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
Обозначение входа знаком		наличие	отсутствие	К,О		6.5.1 СП

	доступности для МГН						59.13330.2020
	Пандус		наличие	отсутствует	К,О		6.1.2. СП 59.13330.2020
	Вызывное устройство (кнопка вызова)	м	0,85–1,1 от уровня пола	отсутствует	К		6.4.2. СП 59.13330.2020
	Тамбур						
	Габариты: глубина х ширина	см	не менее 245х160	245х180	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
	Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	м	Не менее 0,9	0,98	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	- высота порога	м	не более 0,014	0,025	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	наличие	С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	15	С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
	Расположение маркировки на полотне двери	м	на двух уровнях: 0,9– 1,0 м и 1,3–	1,4	С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

			1,4 м				
Ручка, контрастная по отношению к цвету двери		наличие	отсутствие	С			6.4.1 СП 59.13330.2020
Вход (2)							
Крыльцо / входная площадка							
Габариты площадки: ширина Х глубина	м	2,2х2,2	1,8х1,2	К			П.6.1.4. СП 59.13330.2020
Нескользящее покрытие		наличие	наличие	Все категории			П. 6.1.3 СП 59.13330.2020
Навес		наличие	отсутствует	Все категории			П. 6.1.3 СП 59.13330.2020

Ширина пандуса	см	Не менее 90-100	110	К		П 5.1.14 СП 59.13330.2020
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 600 от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	Длина 120, угол наклона 16,5(165) ‰	К		П 5.1.14 СП 59.13330.2020
Площадь на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150х150	174х125	К		П.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни с двух сторон:		наличие	наличие	К,О		П.5.1.16 СП 59.13330.2020
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	99	К		П.5.1.16 СП 59.13330.2020
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	Не соответствует	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствие	С		П.5.1.17. СП 59.13330.2020
Вызывное устройство (кнопка вызова)	м	0,85–1,1 от уровня пола	Отсутствует	К		6.4.2. СП 59.13330.2020
Тамбур I входа						
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 245х160	255 х 165	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные			распашные			

(А)						
- ширина дверного проема в свету	м	Не менее 0,9	0,98	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	м	не более 0,014	0,02	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	Не требуется	С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Тамбур 2 входа						
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 245х160	590 х 130	К		П.6.1.8. СП 59.13330.2020
Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные			
- ширина дверного проема в свету	м	Не менее 0,9	0,8/1,1 (при 2-х открытых створках)	К		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
- высота порога	м	не более 0,014	Дверь 1 -0,18 Дверь 2-0,05	К,О,С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде		наличие	Не требуется	С		П.6.1.5. СП 59.13330.2020

	круга, квадрата)						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

№ пп	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане				
2.1	Лестница а (наружная)	есть		Вход (1) Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени, отсутствуют поручни. Несоответствие п. 5.1.10, 5.1.13 СП 59.13330.2020.	С	Вход (1) Общий ремонт ступеней. Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени (темное на светлом), оснастить поручни с двух сторон. Оснастить проходовую часть лестничного марша противоскользящим покрытием.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)/подъемная платформа	есть		Пандус на Входе (2) не соответствует нормативным требованиям. Подняться по пандусу самостоятельно для посетителя на коляске не представляется возможным, из-за несоответствия угла наклона пандуса нормативным требованиям (угол наклона превышает установленный норматив более, чем в 3 раза), отсутствие второго поручня с травмобезопасным окончанием, размер площади пандуса менее установленного норматива (1,8х1,2м). Несоответствие п. 5.1.11, 5.1.14-5.1.17,6.1.4. СП 59.13330.2020.	К,О	Капитальный ремонт пандуса: расширение площади пандуса, монтаж пандуса с нормативным углом наклона (не более 50-60 %), с нормативными поручнями на двух уровнях (высота 70 и 90 см (допустимо от 85 до 92 см), с завершающими частями длиннее пандуса на 30 см). До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Капитальный ремонт, организационные мероприятия
2.4	Дверь (входная в здание)	есть		На Входе (1) внешние двери имеют ненормативные пороги (до 0,025м). Несоответствие: п.6.2.4. СП 59.13330.2020).	К,О,С	На Входе (1) дверные проемы относительно цвета фасада, ручки относительно цвета дверей выделить контрастным	Текущий ремонт, организация

			Ввиду того, что на входе имеется перепад высот в виде ступеней, вход через данные двери для инвалидов, передвигающихся на колясках нецелесообразен. До планового ремонта допускается оставить в варианте исполнения. Дверные проемы на входе, ручки на дверях не являются контрастными по отношению к цвету двери. Несоответствие П.6.1.5., 6.4.1. СП 59.13330.2020. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания (вход 1) не установлены указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход 2 с пандусом). Несоответствие п.6.5.1 СП 59.13330.2020.		оформлением. До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников. После приведения в соответствие с нормативными требованиями входа2, от входа 1 на фасаде установить указатели направления, показывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход 2 с пандусом).	Основные мероприятия
			Дверные проемы на Входе (2) не являются контрастными по отношению к цвету фасада. Несоответствие П.6.1.5., 6.4.1. СП 59.13330.2020.	С	На Входе (2) дверные проемы относительно цвета фасада выделить контрастным оформлением. До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, организация основных мероприятий
			На Входе (2) внутренние двери имеют ненормативные пороги (до 0,05м). несоответствие: п.6.2.4. СП 59.13330.2020).	К,О	На входе (2) понижение порогов внутренних дверей (в том числе с использованием перекатных пандусов)	
2.5	Тамбур	есть			Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Как минимум один вход должен быть приспособлен для МГН с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к	К,О,С,Г,У	Оборудовать как минимум один из входов в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330.2020 для инвалидов и	

* указывается:
 КР- капитальный ремонт;
 ТР- текущий ремонт;
 ОР- организационные решения;
 ТСР- Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (К,О,С), ДЧ-И (Г,У)			Длестница (наружная) (вход (1): капитальный ремонт. Пандус (наружный): капитальный ремонт, организационные мероприятия. Дверь (входная в здание): текущий ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования. Тамбур: организационные мероприятия.

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне:

Вход (1), лестница. Общий ремонт ступеней. Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени (темное на светлом), оснастить поручни с двух сторон. Оснастить проходную часть лестничного марша противоскользящим покрытием.

Вход (2), пандус. Капитальный ремонт пандуса: расширение площади пандуса, монтаж пандуса с нормативным углом наклона (не более 50-60 %), с нормативными поручнями на двух уровнях (высота 70 и 90 см (допустимо от 85 до 92 см), с завершающими частями длиннее пандуса на 30 см). До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.

Двери вход (1). Дверные проемы относительно цвета фасада, ручки относительно цвета дверей выделить контрастным оформлением. До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.

После приведения в соответствие с нормативными требованиями входа2, от входа 1 на фасаде установить указатели направления, показывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход 2 с пандусом).

Двери вход (2). Дверные проемы относительно цвета фасада выделить контрастным оформлением. На входе (2) понижение порогов внутренних дверей (в том числе с использованием перекатных пандусов). До проведения работ оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.

Тамбур. Оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.

Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	ФОТО	Ссылка на пункт нормативного документа
1		3	4	5	6	7	8
Общая информация: Учреждение размещается в здании из 2-х этажей. Имеется прилегающая территория. Горизонтальные пути (холлы, коридоры) имеют недостаточную ширину для встречного движения. Дверные проемы внутри коридоров и переходов из помещений также не соответствуют нормативным требованиям по ширине и высоте порогов для МГН. Межэтажные лестницы не дублированы подъемными устройствами.							
1 этаж							
ХОЛЛЫ							
Холл (вход 1)							
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	150	К		П.6.2.1. СП 59.13330.2020
Лестница к коридорам и							

	помещением от входа 1					П.6.2.8. СП113330.2020
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствия	О,С	
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов в	отсутствия	С	П.6.2.3. СП59.113330.2020
	Единообразные геометрия и размеры ширины поступи, высоты подъема		наличие	высота-15, ширина поступи -30	С	П.6.2.8. СП59.113330.2020
	Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О,С	П.6.2.11 СП 59.13330.2020
	Пандус		наличие	отсутствия	К,О	6.2.8 СП59.113330.2020
	Место отдыха и ожидания		наличие	не требуется	К, О	П. 5.2.6. СП 59.13330.2020



Барьеры, ограждения или иные устройства под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, препятствующие доступу инвалидов в эту зону		наличие	отсутствия	С		П. 6.2.6. СП 59.13330.2020
--	--	---------	------------	---	--	-------------------------------

Коридоры и проходы в помещении						
Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	от 90	К		П.6.2.1. СП 59.13330.2020



						
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 90	от 80 и более	К,О,С		П.6.2.2. СП 59.13330.2020
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	наличие	К, О		П. 6.2.5. СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	м	Не менее 0,9	от 0,9	К,О		П.6.2.4. СП 59.13330.2020
Лестницы межэтажные и эвакуационные						
Межэтажные						

Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещении с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 90	115-120	О,С		П.6.9. СП 118.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	отсутств ие	О,С		

П.6.2.8.
СП13330.2020

Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 30 до лестниц, дверей, поворотов в	отсутств ие	С		П.6.2.3. СП 59.13330.2020
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	высота-15, ширина проступи -30	С		П.6.2.8. СП 59.13330
Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О,С		П.6.2.11 СП 59.13330.2020
- высота поручней	см	90 (допусти мо 85-92)	110\50	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020
- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничн ого	Отсутств ие	О,С		П.6.2.11. СП 59.13330.2020

		марша на 30 (допусти мо 27-33)				6.2.12 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей		На боковой, внешней по отношен ию к маршу, поверхно сти поручней обществе нных зданий	Отсутств ие	С		
Эвакуационный выход						
Двери эвакуационного выхода: - ширина дверного проема - высота порога	М	0,9 0,014	1,1 0,03	К,О		П.6.2.21. СП 59.13330.2020



	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	Отсутств ует, имеются световые оповещат ели	С			П.6.2.23. СП 59.13330.2020

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов
----------	--	---------------------	-------------------------------------	--	--	--	------------------------------

		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры (вестибюли, холлы)	есть			Холл входа 1 имеет затесненные габариты. Расширение габаритов холла не представляется технически возможным из-за особенностей самого здания. В холле (вход 1) на путях движения к коридорам имеется перепад высот в виде ступеней, не дублированных пандусом (Несоответствие п. 6.2.8 СП 59.13330.2020). Ширина холла не позволяет смонтировать пандус, монтаж пандуса нецелесообразен ввиду наличия пандуса на входной группе 2. На лестничном марше не обеспечена информация для инвалидов с нарушениями зрения о приближении к зонам повышенной опасности - лестницам, устройством тактильных наземных указателей по ГОСТ Р 52875. Не обеспечена непрерывность этой информации для посетителей с нарушениями зрения. Несоответствие п. 5.1.10, 6.5.3 СП 59.13330.2020 В холле от входа 1 не имеется барьеров, ограждений или иных устройств под маршем открытой лестницы, препятствующие доступу инвалидов в эту зону, что создает риск травмирования посетителей с нарушениями зрения. Несоответствие п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	С	В рамках ремонтных работ смонтировать тактильные напольные предупреждающие указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница»). Монтаж в холле от входа 1 ограждения или иного устройства под маршем открытой лестницы, препятствующие доступу инвалидов с нарушениями зрения в эту зону.	Текущи й ремонт

3.2	Лестницы межэтажные (внутри здания, эвакуационные)			На отдельных лестничных маршах на проступях краевых ступеней отсутствуют противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени (Несоответствие п. 6.2.8. СП 59.13330.2020). Значение коэффициента контрастности Кк должно обеспечиваться не менее 40%, для информации о потенциальной опасности относительно поверхности, на которую информация нанесена, – не менее 70 %.	С	Монтаж контрастной маркировки краевых ступеней лестничных маршей (темную на светлом, светлую на темном) там, где она отсутствует.	Текущий ремонт
3.3	Пандус	нет		Поручни лестниц на путях эвакуации не контрастируют с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркий контраст за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки (Несоответствие п.6.2.29. СП 59.13330.2020).	О,С,Г,У	Поручни лестниц выделить контрастами за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	Текущий ремонт
				На лестничных маршах не обеспечена информация для инвалидов с нарушениями зрения о приближении к зонам повышенной опасности - лестницам, устройством тактильных наземных указателей по ГОСТ Р 52875. Не обеспечена непрерывность этой информации для посетителей с нарушениями зрения. Несоответствие п. 5.1.10, 6.5.3 СП 59.13330.2020	С	В рамках ремонтных работ смонтировать тактильные напольные предупреждающие указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница»)	Текущий ремонт
				Поручни почти всех лестниц, в том числе эвакуационных не имеют безопасного окончания. Несоответствие: п. 5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330.2020	О,С	В рамках ремонтных работ на лестничных маршах смонтировать поручни с травмобезопасным окончанием с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены	Текущий ремонт
				На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней отсутствуют рельефные обозначения этажей (Несоответствие 6.2.12 СП 59.13330.2020)	С	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней нанесение рельефного обозначения этажей	Приобретение оборудования

	(внутри здания)						
3.4	Лифт пассажирский	нет					
3.5	Дверь	есть	Дверные проемы по ширине в отдельных случаях не учитываются требований для МПН в соответствии с требованиями п. 6.2.4 СП 59.13330.2020.			Расширение существующих проемов на путях движения МПН в помещениях 1 этажа в соответствии с требованиями п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (при наличии технической возможности).	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Пути эвакуации не соответствуют нормативам доступности для МПН. На отдельных выходах имеются перепады высот в виде лестничных маршей, ненормативных порогов, дверные проемы не соответствуют по ширине, не имеют контрастного оформления. Несоответствие 6.2.21, 6.2.23, 6.2.24 СП 59.13330.2020. Необходимо разработать технические и организационные решения для быстрой эвакуации МПН с этажей в случае ЧС.	все		Обозначить двери эвакуационных выходов контрастным оформлением. Понижение порогов дверей на эвакуационных выходах. Выполнить регламент оказания помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях, исходя из особенностей категорий пользователей. Проводить регулярный плановый инструктаж и обучение ответственных сотрудников.	Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия
	ОБЩИЕ требования к зоне		Определяется наиболее рациональный (короткий, удобный и безопасный) путь к зоне целевого назначения.	К, О, С, Г, У		Определить и обустроить наиболее рациональный (короткий, удобный и безопасный) путь к зоне целевого назначения.	

Заключение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
-----------	------------	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Доступности	№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (К,С), ДЧ-И (О,Г,У)			<u>Коридоры (вестибюли, холлы):</u> Текущий ремонт <u>Лестница:</u> Текущий ремонт, приобретение оборудования <u>Дверь:</u> Капитальный ремонт. <u>Пути эвакуации:</u> Текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия.

*указываются: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указываются один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне.

Коридоры (вестибюли, холлы): В рамках ремонтных работ смонтировать тактильные напольные предупредяющие указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница») на лестничном марше холла входа 1.

Монтаж в холле от входа 1 ограждения или иного устройства под маршем открытой лестницы, препятствующие доступу инвалидов с нарушениями зрения в эту зону.

Лестницы (межэтажные, эвакуационные): Монтаж контрастной маркировки краевых ступеней лестничных маршей (темную на светлом, светлую на темном) там, где она отсутствует.

Поручни эвакуационных лестниц выделить контрастами за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.

В рамках ремонтных работ смонтировать тактильные напольные предупредяющие указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница»), смонтировать поручни с травмобезопасным окончанием с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней нанести рельефное обозначение этажей.

Двери: Расширение существующих проемов на путях движения МГН в помещениях 1 этажа в соответствии с требованиями п. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020 (при наличии технической возможности).

Пути эвакуации: Обозначить двери эвакуационных выходов контрастным оформлением.

Понижение порогов дверей на эвакуационных выходах.

Выполнять регламент оказания помощи инвалидам в чрезвычайных ситуациях, исходя из особенностей категорий пользователей. Проводить регулярный плановый инструктаж и обучение ответственных сотрудников.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МПН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Общая информация: В соответствии с видами уставной деятельности учреждения реализуется программа дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение, реализует физкультурно-оздоровительные и досуговые мероприятия, обеспечивает медицинское обслуживание воспитанников. В основном на объекте реализуется кабинетная форма обслуживания; учебные кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием, мебелью, учебно-методическими пособиями, художественной литературой, соответствующей функциональному назначению кабинетов. Также имеются комнаты для проживания-спальные комнаты, помещения карантинного отделения. Для проведения массовых мероприятий в учреждении имеются актовый, спортивно – музыкальный залы.							
	Кабинетная форма обслуживания						
	Раздевательные помещения						
	ширина в свету	м	не менее 0,9	0,73	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20


	пороги	м	не более 0,014	0	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
	Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	не соответству ет	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20


						
Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,5-1,9	К		П. 8.1.7. СП 59.13330.20 20

Санпропускник						

ширина в свету	м	не менее 0,9	от 0,73	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
----------------	---	--------------	---------	-----	---	-----------------------------------

пороги	м	не более 0,014	0	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
--------	---	----------------	---	-----	--	-----------------------------------

Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	не соответству ет	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20
---	----------	---------------------	----------------------------------	------------	--	--

Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,85	К		И. 8.1.7. СП 59.13330.20 20
Кабинеты специалистов (1-2 этаж)						

ширина в свету	м	не менее 0,9	0,73	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
пороги	м	не более 0,014	0	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	не соответству ет	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20
Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,85	К		П. 8.1.7. СП 59.13330.20 20
Кабинет врача						

ширина в свету	м	не менее 0,9	0,73	К,О		ИЛ. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
пороги	м	не более 0,014	0	К,О		ИЛ. 6.2.4. СП 59.13330.20 20

Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	не соответствует	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20
Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,85	К		П. 8.1.7. СП 59.13330.20 20
Кабинет педагога -логопеда						
ширина в свету	м	не менее 0,9	0,74	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
пороги	м	не более 0,014	0	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20

Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	0,6	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20
Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,85	К		П. 8.1.7. СП 59.13330.20 20
Игровые, учебные и иные комнаты (1-2 этаж)						*
ширина в свету	м	не менее 0,9	0,74	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
пороги	м	не более 0,014	0	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	В игровых комнатах соответствует, в отдельных учебных комнатах проходы менее 0,4	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20

						
	Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,85	К	П. 8.1.7. СП 59.13330.20 20

						И. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
Иротерапевтический кабинет				К,О		
ширина в свету	м	не менее 0,9	0,73			
пороги	м	не более 0,014	0	К,О		И. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	соответствует	К,О		И. 6.2.2. СП 59.13330.20 20
Высота оборудования	м	0,80-0,85	0,85	К		И. 8.1.7. СП 59.13330.20 20

Спальные комнаты и вспомогательные помещения (1-2 этаж)						И. 6.2.4. СП 59.13330.20 20
ширина в свету	м	не менее 0,9	0,9	К,О		

	пороги	м	не более 0,014	0	К,О		П. 6.2.4. СП 59.13330.20 20

Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	не соответству ет	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20
---	----------	---------------------	----------------------------------	------------	--	--





	Столовая (актовый зал)					
	Высота рабочей поверхности (столов)	м	Не выше 0,85	0,73	к	 П.8.1.7 СП 59.13330.2 020

						
Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	соответству ет	К		П.8.1.7 СП 59.13330.2 020
Ширина прохода между оборудованием и мебелью	м	Не менее 0,9	соответству ет	К,О		П. 6.2.2. СП 59.13330.20 20

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Доступ к учебным кабинетам, спальным и вспомогательным помещениям, расположенным на 2 этаже инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающимся на колясках не представляется возможным, ввиду недоступности путей движения к ним, а также невозможности быстрой эвакуации с этажей. При наличии	К,О	Организовать в зоне первого этажа здания универсальное жилое помещение, а также учебное помещение, адаптированное для размещения воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках в соответствии с нормативами (ширина	Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия

				перепада высот (лестниц) отсутствуют подъемные устройства, помещения имеют крайне затесненные габариты, узкие проходы между мебелью и оборудованием. Несоответствие 6.2.1, 6.2.8, 6.2.13, 8.2.1 СП 59.13330.2020. Организация доступных зон обслуживания (учебные кабинеты, спальные комнаты и вспомогательные помещения) для воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках на 2 этаже здания нецелесообразно ввиду отсутствия технической возможности (без затратной реконструкции здания), а также невозможности быстрой эвакуации в случае ЧП. Для воспитанников с иными категориями инвалидности размещение в помещениях второго этажа возможно, при сопровождении ответственных сотрудников и организации пространства с учетом их особенностей. Помещения специалистов, медицинский кабинет, помещения санпропускника, спальные помещения 1 этажа имеют похожую конфигурацию: ненормативная ширина дверных проемов, без порогов, недостаточные размеры комнат (затесненные габариты) для	дверных проемов не менее 0,9 м, высота порога не выше 0,014м, ширина проходов между оборудованием и мебелью не менее 0,9м).	
--	--	--	--	---	--	--

передвижения внутри, в том числе инвалидам, передвигающимся на колясках. В указанных помещениях отсутствует доступность для МГН, также не организована доступность образовательных и иных услуг, отсутствуют адаптированные спальные комнаты, учебные места, учитывающие габариты пространства, необходимого для доступа воспитанника на коляске. Несоответствие п. 8.2.1 СП 59.13330.2020.		при наличии воспитанников с инвалидностью выполнять регламент предоставления библиотечно-информационных услуг на основании договора с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ) о функционировании специального учебного места, с целью получения по запросу литературы (в том числе учебной) в специальных форматах, либо перевода учебных материалов в специальные форматы. Использовать функционал специального компьютерного учебного места ГБУК НОСБ в зависимости от индивидуальных потребностей воспитанников с	Организационные мероприятия
Учебные кабинеты не оснащены специальным оборудованием для работы с графической, звуковой, тактильной информацией для лиц с сенсорными нарушениями здоровья, учебной литературой в специальных форматах, не организован учебный и воспитательный процессы с учетом особенностей детей с ОВЗ. Несоответствие: Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а	С	При наличии воспитанников с инвалидностью выполнять регламент предоставления библиотечно-информационных услуг на основании договора с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ) о функционировании специального учебного места, с целью получения по запросу литературы (в том числе учебной) в специальных форматах, либо перевода учебных материалов в специальные форматы. Использовать функционал специального компьютерного учебного места ГБУК НОСБ в зависимости от индивидуальных потребностей воспитанников с	Организационные мероприятия

				также оказания им при этом необходимой помощи».		инвалидностью, включая обеспечение возможности работы со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией.	
				К,О,С,Г,У	При наличии воспитанников с инвалидностью или с ОВЗ, включая инвалидов на колясках, с нарушениями зрения, слуха разрабатывать адаптированные учебные программы в соответствии с их нозологией. При необходимости использовать дистанционные технологии обучения, привлекать к сопровождению тьютора, а также оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	Организационные мероприятия	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Помещение столовой (актового зала) имеет ненормативную ширину дверных проемов, без порогов. Несоответствие п.6.2.4. СП 59.13330.2020.	К,О	Расширение дверного проема столовой (актового зала).	Капитальный/текущий ремонт
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании). Для			

				специализированных учреждений, функционирующих для оказания услуг целевым пользователям с инвалидностью – организация обслуживания в соответствии с регламентами в зависимости от особенностей категорий пользователей.	
--	--	--	--	---	--

* указывается:

КР - капитальный ремонт;

ТР - текущий ремонт;

ОР - организационные решения;

ТСР - Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ВНД-В			Кабинеты и помещения: Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия.

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне.

Кабинетная форма обслуживания (учебные комнаты, спальные комнаты и др. помещения 1 этажа):

Организовать в зоне первого этажа здания универсальное жилое помещение, а также учебное помещение, адаптированное для размещения воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках в соответствии с нормативами (ширина дверных проемов не менее 0,9 м, высота порога не выше 0,014м, ширина проходов между оборудованием и мебелью не менее 0,9м).

При наличии воспитанников с инвалидностью выполнять регламент предоставления библиотечно-информационных услуг на основании договора с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ) о функционировании специального учебного места, с целью получения по запросу при необходимости литературы (в том числе учебной) в специальных форматах, либо перевода учебных материалов в специальные форматы. Использовать функционал специального компьютерного учебного места ГБУК НОСБ в зависимости от индивидуальных потребностей воспитанников с инвалидностью, включая обеспечение возможности работы со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией.

При наличии воспитанников с инвалидностью или ОВЗ, включая инвалидов на колясках, с нарушениями зрения, слуха разрабатывать адаптированные учебные программы в соответствии с их нозологией. При необходимости использовать дистанционные технологии обучения, привлекать к сопровождению тьютора, а также оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.

Зальная форма обслуживания: Расширение дверного проема столовой (актового зала).

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№№ помещений	Наименование элементов	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	ФОТО	Примечания
1		3	4	5	6	7	8
	Санитарно-гигиенические помещения (1,2 этаж) (совмещенные туалеты с душем/ванной)						
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствие	все		П.6.3.6. СП 59.13330.2020
	Ширина дверного проема	м	Не менее 0,9	от 0,54	К		П. 6.2.4. СП 59.13330.2020
	- Высота порога	см	Не более 1,4	-	К,О,С		П. 6.2.4. СП 59.13330.2020

Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень	М	не менее 1,4 0,85-1,1 наличие	отсутствует т 50 (дет.), 73(вз.) отсутствие			6.4.2 СП 59.13330.2020
Крючки	М	0,85-1,1	0,94-1,38	К,О		

Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема		не менее 1 ед. не менее 90 см		К,О		П. 6.3.2., 6.3.3. СП 59.13330.2020
---	--	--	--	------------	--	---

габариты кабины уборной	см	1,65 х 2,2	Не соответств уют	К		6.3.7 СП 59.13330.202 0
-------------------------	----	------------	-------------------------	---	--	-------------------------------

						П.6.3.3 СП 59.13330.2020
	опорные поручни, крючки для тростей и костылей	наличие	Опорные поручни стационарно го крепления, крючки для тростей и костылей отсутствуют	К, О		
	Водопроводные краны с рычажной ручкой	наличие	наличие	К, О		6.3.9 СП 59.13330.2020
	Система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи	наличие	отсутствие	все		6.3.6., 6.5.8 СП 59.13330.2020
	Комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации над	наличие	отсутствие	все		6.5.8 СП 59.13330.2020

дверью					
Высота размещения выключателей		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола.	Не соответствует	К.О	8.1.7 СП 59.13330.2020

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Доступность для МГН не организована. Санузлы типовые, с аналогичной геометрией пространства, ненормативной шириной дверных проемов, без порогов, с затесненным пространством для проезда инвалидной коляски к унитазу. В санузлах либо отсутствуют опорные поручни, либо смонтированы неверно: оба поручня стационарного крепления, при этом отсутствует боковое пространство для подъезда коляски к унитазу шириной не менее 0,8 м; также отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; отсутствует система тревожной сигнализации или система двухсторонней громкоговорящей связи; отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации над дверью; душевые/ванны имеют бортики, доступ к ним инвалидов с нарушениями ОДА невозможен.	К.О	Ремонт одного из существующих санузлов 1 этажа за счет перепланировки пространства (в соответствии с разд. 6.3. СП 59.13330.2020). Обустройство универсального санузла (совмещенного с душевой) на 1 этаже, доступного в том числе для инвалидов, передвигающихся на колясках: пространством для проезда инвалидной коляски к унитазу, крючками для костылей и других принадлежностей, системой тревожной сигнализации, опорными поручнями, кранами с рычажным смесителем подачи	Капитальный ремонт, приобретение оборудования

			Несоответствие: 6.3.3., 6.3.9. СП 59.13330.2020. Организация доступных санузлов 2 этажа для МГН, с учетом требований для инвалидов, передвигающихся на колясках нецелесообразно из-за отсутствия доступности путей движения на 2 этаж.	горячей и холодной воды, пониженным размещением выключателей и навесного оборудования, с запирающим устройством с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи.	
5.2	Душевая/ванная комната	есть	В помещениях на этажах имеются душевые/ванны (совмещенные с туалетами) с аналогичной геометрией пространства, ненормативной шириной дверных проемов, без порогов, с затесненным пространством для проезда инвалидной коляски. В помещениях отсутствует не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Поддоны/ванны не позволяют подъехать к душевому оборудованию. Несоответствие п. 6.3.4 СП 59.13330.2020. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения не предусмотрены	К,О,С Ремонт одной из существующих душевых комнат совмещенных с туалетом) за счет перепланировки пространства (в соответствии с разд. 6.3. СП 59.13330.2020). Оснащение доступной душевой комнаты на 1 этаже для МГН (совмещенной с туалетом): оборудованной для инвалидов на кресле-коляске, предусматривающей пространство для подъезда кресла-коляски (при технической возможности – слив воды в пол), оснащенной	Капитальный ремонт, приобретение оборудования

				закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу, оснащенная опорными поручнями. Несоответствие п. 6.3.5 СП 59.13330.2020.	опорными поручнями, сиденьем, пониженным размещением душевого оборудования, системой тревожной сигнализации.	
			Душевые кабины не оборудованы переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Несоответствие: п. 6.3.5 СП59.13330.2020.			
			Душевые кабины не оснащены устройством вызова помощи. Устройство вызова помощи душевых для МГН следует размещать под потолком и оснащать шнуром вызова красного цвета с двумя захватами красного цвета диаметром не менее 0,05 м, расположенными на высотах 0,8 м и 0,1 м над уровнем пола, и оборудовать светозвуковым сигнализатором, устанавливаемым снаружи над входом в помещение. Несоответствие: п.6.5.10. СП59.13330.2020.			

				Организация доступных душевых 2 этажа для МГН, с учетом требований для инвалидов, передвижающихся на колясках нецелесообразно из-за отсутствия доступности путей движения на 2 этаж.			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	да					
	ОБЩИЕ требования к зоне			Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных; - в общественных зданиях; - производственных зданиях; - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более).	К, О, С, Г, У		

* указывается:

КР- капитальный ремонт;

ТР- текущий ремонт;

ОР- организационные решения;

ТСР- Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-В			Туалетная комната: Капитальный ремонт, приобретение оборудования Душевые: Капитальный ремонт, приобретение оборудования

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно
**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне.

Туалетная комната: ремонт одного из существующих санузлов 1 этажа за счет перепланировки пространства (в соответствии с разд. 6.3. СП 59.13330.2020). Оборудование универсального санузла (возможно совмещенного с душевой) на 1 этаже, доступного в том числе для инвалидов, передвигающихся на колясках: пространством для проезда инвалидной коляски к унитазу, крючками для одежды и других принадлежностей, системой тревожной сигнализации, опорными поручнями, кранами с рычажным смесителем подачи горячей и холодной воды, пониженным размещением выключателей и навесного оборудования, с запирающим устройством с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи.


Душевая комната: ремонт одной из существующих душевых комнат за счет перепланировки пространства (в соответствии с разд. 6.3. СП 59.13330.2020). Оборудование универсальной доступной душевой комнаты на 1 этаже для МГН (возможно совмещенных с туалетом): оборудованной для инвалидов на кресле-коляске, предусматривающей пространство для подъезда кресла-коляски (при технической возможности – слив воды в пол), оснащенной опорными поручнями, сиденьем, пониженным размещением душевого оборудования, системой тревожной сигнализации.

I Результаты обследования:
 6. Системы информации на объекте

№ по- ше- ний	Наименование элементов объекта	Еди- ницы измерения	Норматив	Фактиче- ска я величина	Для кате- гор ий МГН*	ФОТО	Примечания	
1	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)	2	3	4	5	6	7	8
			наличие	наличие	все			

	Визуальная информация на контрастном фоне						• П.6.5.4; 6.5.6. СП 59.13330.2020
		наличие	наличие	все			



						
Размещение	см	на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м от центра информационного блока таблички до края дверного проема	не соответствует	все		П.6.5.4 СП 59.13330.2020
Высота прописных букв	см	не менее 7,5	наличие	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
Указатели, пиктограммы:				С, У		

Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения *	мм	от 150 до 250	соответст вует	Г,О,К,У		П. 4.3.6.7 ГОСТ Р 52131
Размещенные в здании	мм	от 150 до 200	соответст вуют	Г,О,К,У		П. 4.3.6.7 ГОСТ Р 52131

Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	наличие	С		
Надписи и знаки для		наличие	наличие			

Идентификации помещений*							6.5.9. СП 59.13330.2020
-высота размещения	М	не выше 1,2-1,6	соответствует	С,К			
							
							
Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонно-автоматов, звуковые аварийные сигнальные		наличие	В наличии на входе, а также общая	К,О,С, У	П.6.5.7. СП 59.13330.2020		

устройства, индукционные контуры или другие индуктивные беспроводные устройства.			система пожарного оповещения		
--	--	--	------------------------------	--	--

№ пп	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото			
6.1	Визуальные средства	есть		Визуальные таблички, информирующие о назначении помещений, расположены на дверном полотне. Таблички имеют разный шрифт и формат, размещаются на носителях разного характера (бумаже) (п. 6.2.1.4 ГОСТ Р 51671-2020).	К, О, С, Г, У	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Все таблички должны быть выполнены в одном стилистическом виде и с одинаковым форматом шрифта, в износостойчивом варианте исполнения.	Приобретение оборудования
6.2	Акустические средства	нет		Отсутствует система двусторонней связи в санузлах, душевых. Несоответствие п. 6.5.8. СП 59.13330.2020.	все	Установить оборудование системы сигнализации, а также тревожной сигнализации либо системы двусторонней связи в санузлах для обеспечения вызова персонала	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	есть		Не установлены: информационные тактильные таблички, выполненные с шрифтом Брайля, пиктограммы в помещениях 2 этажа. (п. 6.5.1 - 6.5.9, СП 59.13330.2020).	С	Установить тактильные навигационные и информационные таблички на всех зонах (там, где отсутствуют) согласно ГОСТ Р 52131-2019.	Приобретение оборудования, организация меропр

							Итого.
--	--	--	--	--	--	--	--------

* указывается:

КР- капитальный ремонт;

ТР- текущий ремонт;

ОР- организационные решения;

ТСР- Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложения		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фотото	
Система информации (и связи) на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)			<u>Визуальные средства:</u> приобретение оборудования <u>Акустические средства:</u> текущий ремонт <u>Тактильные средства:</u> текущий ремонт, приобретение оборудования, организационные мероприятия

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне.

Визуальные средства. Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Все таблички должны быть выполнены в одном стилистическом виде и с одинаковым форматом шрифта, в износостойчивом варианте исполнения.

Акустические средства. Установить оборудование системы сигнализации, а также тревожной сигнализации либо системы двусторонней связи в санузлах для обеспечения вызова персонала.

Тактильные средства. Установить тактильные навигационные и информационные таблички на всех зонах (в тех местах, где они отсутствуют) согласно ГОСТ Р 52131-2019.

1 Результаты обследования:
7. Путь движения от остановки

№ по- ме- ще- ний	Наименование элементов объекта	Еди- ницы измерения	Норматив	Фактичес- кая величина	Для кате- гор ий МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Остановка транспорта		наличие	Наличие 220 м от входа	все		
	Выделенный пешеходный путь		наличие	отсутств ие	все		
	Съезды с тротуаров: уклон		1:20 (50 %)	наличие			5.1.8 СП 59.13330.2020
	Указатели		наличие	отсутств уют	все		5.1.3 СП 59.13330.2020

Места отдыха	наличие	Не требуются	все	5.3.1 СП 59.13330.2020
--------------	---------	--------------	-----	------------------------

№ пп	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значим о для инвалидов (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане				
7.1	Путь движения от остановки до объекта	есть		Отсутствуют визуальные указатели путей движения от остановки к зданию учреждения. Несоответствие п.5.1.3 СП 59.13330.2020	все	Обратиться в органы местного самоуправления района об установке указателя, обозначающего направление движения к объекту от пересечения проезжей части с второстепенной дорогой-въездом к объекту.	Организационные мероприятия

* указывается:

КР- капитальный ремонт;

ТР- текущий ремонт;

ОР- организационные решения;

ТСР- Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на плане	№ фото	
Путь движения от остановки	ДУ-В			Организационные мероприятия

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению по зоне.

Путь движения от остановки до объекта: Обратиться в органы местного самоуправления района для установки указателя, обозначающего направление движения к объекту от пересечения проезжей части с второстепенной дорогой-въездом к объекту.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор ГАУ НСО
 «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних «Виктория»
 Ю.А. Гужов
 2025 г.

План мероприятий (дорожная карта) до 2030 года
 для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН
 Государственного автономного учреждения Новосибирской области
 «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»

№ пп	План мероприятий	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения* (и этап работы)	Ответственные	НПА, регламентирующие проведение мероприятия	Примечания (дата контроля и результатов)
1	2	3	4	5	6	6
1.	Общие мероприятия					
1.1	Выполнять регламент, процедуру обслуживания воспитанников с инвалидностью, оказания услуг посетителям с инвалидностью	Все	2028	Владимирова И.В., зам. директора по ВРР	П.5 Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527-н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"	
1.2.	Актуализация административно-распорядительных актов в соответствии с которыми на ответственных сотрудников объекта возложены обязанности оказания инвалидам и другим маломобильным группам населения помощи при предоставлении им услуг	Все	По мере необходимости	Специалист по кадрам, ведущий юридический	Ст.26 Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ	
1.3	Актуализация должностных инструкций ответственных сотрудников за сопровождение инвалидов	Все	По мере необходимости	Специалист по кадрам, ведущий юридический	П.13 Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527-н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"	

1.4	Проводить обучение или инструктирование сотрудников объекта по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих пользоваться услугами, включая сопровождение инвалидов по территории объекта	Все	По мере необходимости	Владимирова И.В., зам. директора по ВРР	П.3 Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"	
1.5	Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих процесс сопровождения инвалидов при предоставлении услуг (преподаватели, тьюторы, врачи, и др.)	Все	По мере необходимости	Владимирова И.В., зам. директора по ВРР	П.3 Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"	
1.6	Проведение обследования объекта, подготовка и утверждение паспорта доступности для инвалидов объекта и услуг, разработка плана мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты	Все	2025	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	П. 9 Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"	
1.7	Разработка технической документации, проектов, смет ремонтных работ по адаптации (по графику ремонтных работ)	Все	По мере выделения средств на эти цели	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	П.10.Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"	
1.8	Размещение на интернет-ресурсе учреждения информации о порядке оказания услуг, оказания помощи и сопровождения со стороны ответственных сотрудников учреждения, телефоны для связи с ними	Все	2025	Владимирова И.В., зам. директора по ВРР	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2014 года N 886н	
1.9	При наличии воспитанников с инвалидностью или с ОВЗ, включая инвалидов на колясках, с нарушениями зрения, слуха разрабатывать адаптированные учебные программы в соответствии с их нозологией. При необходимости использовать дистанционные технологии обучения, привлекать к сопровождению тьютора, а также оказывать помощь со стороны ответственных сотрудников.	все	2027	Владимирова И.В., зам. директора по ВРР	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования».	

	При наличии воспитанников с инвалидностью выполнять регламент предоставления библиотечно-информационных услуг на основании договора с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих (ГБУК НОСБ) о функционировании специального учебного места, с целью получения по запросу при необходимости литературы (в том числе учебной) в специальных форматах, либо перевода учебных материалов в специальные форматы. Использовать функционал специального компьютерного учебного места ГБУК НОСБ в зависимости от индивидуальных потребностей воспитанников с инвалидностью, включая обеспечение возможности работы со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией.				профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи».		
1.10.	С	2026	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	Приказ Минпросвещения России от 31.03.2025 № 253 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи».			
Здание Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» Новосибирская область, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, 6а							
2.	Территория, прилегающей к зданию (участка)						
2.1.	Путь (пути) движения на территории						
2.1.1.	На путях движения (по всей территории), установить информационные указатели (таблички о путях движения) к центральному доступному входу, в соответствии с ГОСТ Р 56305-2018, ГОСТ Р 52131-2019), а также другим объектам учреждения (в едином дизайне и стиле, шрифт крупный, контрастный, без засечек, размер шрифта от 7,5 см).	все	2026	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020		
2.1.2.	Приведение детской игровой площадки в соответствие с нормативными требованиями (реконструкции игровой площадки путем изменения планировки, состава оборудования и покрытия): игровая поверхность и оборудование игровых площадок должны обеспечивать условия для совместной игры детей с ОЖД и без них; покрытие площадки должно иметь безопасное синтетическое или резиновое ударопоглощающее покрытие; вход-выход на площадку должен быть легкодоступным для детей с ОЖД, в том числе передвигающихся на инвалидных колясках (наличие съездов); маршруты движения по площадке должны иметь доступ как минимум к каждому виду оборудования; иметь стелды, таблички с информацией в соответствии с ГОСТ 34614.1 и ГОСТ 34614.7; наличие мест отдыха с подлокотниками и спинкой (как в игровой зоне, так и на всей прилегающей	все	2027	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	ГОСТ Р 34995-2023		

	территории к зданию); наличие игровых поверхностей различного уровня, позволяющих играть ребенку, сидящему в кресле-коляске или передвигающемуся с помощью дополнительных опор.				
2.1.3.	Установка на прилегающей территории мест для отдыха, с опорой для спины, подлокотниками.	О,С	2027	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 5.3.1 СП 59.13330.2020
2.2.	Автостоянка и парковка				
	Не требуется				
3.	Вход (входы) в здание				
3.1.	Дверь (входная в здание)				
3.1.1.	Вход (1) Дверные проемы относительно цвета фасада, ручки относительно цвета дверей выделить контрастным оформлением.	С	2025	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	П.6.1.5., 6.4.1. СП 59.13330.2020
3.1.2.	Вход (2) Дверные проемы относительно цвета фасада выделить контрастным оформлением.	С		Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	П.6.1.5., 6.4.1. СП 59.13330.2020
3.1.3.	На входе (2) понижение порогов внутренних дверей (в том числе с использованием перекатных пандусов)	К,О	2027	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п.6.2.4. СП 59.13330.2020
3.1.4.	После приведения в соответствие с нормативными требованиями входа 2, от входа 1 на фасаде установить указатели направления, показывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход 2 с пандусом).	все	2027	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п.6.5.1 СП 59.13330.2020
3.2.	Лестница				
3.2.1.	Вход (1) Общий ремонт ступеней. Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени (темное на светлом), оснастить поручни с двух сторон. Оснастить прохажую часть лестничного марша противоскользящим покрытием.	О,С	2028	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 5.1.10, 5.1.13 СП 59.13330.2020
3.3.	Пандус				
3.3.1	Вход (2) Капитальный ремонт пандуса: расширение площади пандуса, монтаж пандуса с нормативным углом наклона (не более 50-60 %), с нормативными поручнями на двух уровнях (высота 70 и 90 см (допустимо от 85 до 92 см), с завершающими частями длиннее пандуса на 30 см).	К,О	2027	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 5.1.11, 5.1.14-5.1.17, 6.1.4. СП 59.13330.2020.

Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)						
Лестница						
4.						
4.1						
4.1.1.	Монтаж контрастной маркировки краевых ступеней лестничных маршей (темную на светлом, светлую на темном) там, где она отсутствует.	О,С	2025	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п.6.4.1 СП 59.13330.2020	
4.1.2.	Поручни лестниц выделить контрастами за счет применения фотолуминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки.	О,С,Г,У	2026	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п.6.2.29.СП 59.13330.2020	
4.1.3.	В рамках ремонтных работ смонтировать тактильные напольные предупреждающие указатели по ГОСТ Р 52875-2018 (Предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения — лестничный марш или многомаршевая лестница»)	С	2029	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 5.1.10, 6.5.3 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2018	
4.1.4.	В рамках планируемых ремонтных работ на лестничных маршах смонтировать поручни с травмобезопасным окончанием с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т. п.	О,С,Г,У	2029	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 5.1.13, 6.2.8 СП 59.13330.2020	
4.1.5.	На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней нанесение рельефного обозначения этажей	С	2026	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	6.2.12 СП 59.13330.2020	
4.2.		Коридоры (вестибюли, холлы)				
4.2.1	Монтаж в холле от входа (1) ограждения или иного устройства под маршем открытой лестницы, препятствующие доступу инвалидов с нарушениями зрения в эту зону.	С	2029		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	
4.3.		Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				
4.3.1	Обозначить двери эвакуационных выходов контрастным оформлением	все	2025	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п.6.2.21,6.2.23,6.2.24 СП 59.13330.2020.	
4.3.2.	Понижение порогов дверей на эвакуационных выходах	К,О	2028	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела		
5.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)					
5.1	Кабинетная форма обслуживания					
5.1.1	Организовать в зоне первого этажа здания универсальное жилое помещение, а также учебное помещение, адаптированное для размещения воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на колясках в соответствии с нормативами (ширина дверных проемов не менее 0,9 м, высота порога не выше 0,014м, ширина	К,О	2030	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 6.2.1, 6.2.8, 6.2.13, 8.2.1 СП 59.13330.2020	

5.2.	проходов между оборудованием и мебелью не менее 0,9м).					
5.2.1	Расширение дверного проема столовой (актового зала).	Зальная форма обслуживания				
6.		Санитарно-гигиенические помещения				
6.1.		Туалет, душ				
6.1.1.	Ремонт одного из существующих санузлов 1 этажа за счет перепланировки пространства (в соответствии с разд. 6.3. СП 59.13330.2020). Оборудование универсального санузла совмещенного с душевой на 1 этаже, доступного в том числе для инвалидов, передвигающихся на колясках: пространством для проезда инвалидной коляски к унитазу, ручками для костылей и других принадлежностей, системой тревожной сигнализации, опорными поручнями, кранами с рычажным смесителем подачи горячей и холодной воды, пониженным размещением выключателей и навесного оборудования, с запирающим устройством с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи, сиденьем, пониженным размещением душевого оборудования.	К,О,С	2029	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	6.3 СП 59.13330.2020	
7.	Система информации на объекте (на всех зонах)					
7.1.	Визуальные средства					
7.1.1	Разместить визуальную информацию для идентификации помещений в здании на стене со стороны ручки двери на высоте от 1,4 до 1,6 м и на расстоянии 0,3 м. от центра информационного блока таблички до края дверного проема. Все таблички должны быть выполнены в одном стилистическом виде и с одинаковым форматом шрифта, в износостойчивом варианте исполнения	все	2026	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 6.2.1.4 ГОСТ Р 51671-2020	
7.2.	Акустические средства					
7.2.1.	Установить оборудование системы сигнализации, а также тревожной сигнализации либо системы двусторонней связи в санузлах для обеспечения вызова персонала	все	2029	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	п. 6.5.8. СП 59.13330.2020	
7.3.	Тактильные средства					
7.3.1.	Установить тактильные навигационные и информационные таблички на всех зонах (там, где отсутствуют)	С	2027	Артамонов Е.Н., начальник хозяйственного отдела	ГОСТ Р 52131-2019	

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения «Инициатива

Исполнительный директор ПРООИК «Центр
независимой жизни «Финист»

(должность)



Павлутина Ю.Э.

(подпись)

Дата согласования « 10 » ноября 2025 г.